


Branchements des Guindeaux


Moteurs 3 fils lofrans'

Avec boîte à relais type MZ
(500 à 1500W en 12V)
(500 à 2000W en 24V)




Moteurs 3 fils lofrans'

Avec relais séparés



Moteurs 4 fils lofrans'

Avec boîte à relais type SC (400W)
Scorpion -



Moteurs 2 fils **LEROY SOMER**

Avec boîte à relais
Tous Modèles

